Tribuna fija transportable banco corrido 3 filas.

Warning: Attempt to read property "categoria_id" on null in **/var/www/vhosts/b2sport.es/httpdocs/ficha-descar... on line 250**

REF: TSH210



Tribuna fija transportable banco corrido, fabricadas conforme EN 13200 (AENOR), en cuanto a seguridad, estabilidad y resistencia.


Descripción


Tribuna fija transportable TSH **banco corrido 3 filas**, (acabados ver opciones OT100/800)
Especialmente diseñada para solventar problemas de aforo en espacios muy reducidos.
Indicada para polideportivos, campos de fútbol, pistas de atletismo, piscinas, tenis y pádel, y todo tipo de eventos que precisen de una gran versatilidad para ampliar aforo, o modificación de ubicación por las ruedas insertadas en su parte trasera. Permiten ampliar el aforo transformando un área libre en útil rápidamente; de estructura fija y robusta. Desarrolladas para proporcionar la máxima versatilidad y funcionalidad del conjunto, tanto al exterior como en el interior de recintos
No se precisa herramienta alguna en instalación, con barandilla desmontable en zona lateral y trasera.


Características técnicas

- Ancho escaleras : 1000 mm.
- Estructura totalmente ampliable en longitud de módulos.
- Acceso tribuna: inferior
- Barandillas tubo acero, Ø 40 mm
- Calidad del Acero S 275 JOH, S 235 JR, (DD 11) SAE 1008.
- Opción acabados:
- Galvanizado en caliente 450ºC para estructura metálica conforme UNE-EN 1461/99 recubrimiento µ? 6mm. 85 µ. (Especialmente uso en piscinas con zonas húmedas en ambientes alcalinos, que precisan tratamientos altamente resistentes a la corrosión.)
- Acabado lacado al horno 200ºC conforme ASTM B-117 >500 horas niebla salina, en alta calidad epoxi poliester de exterior.
- Configuración de acabados: Selección ficha de opciones & tipo asiento
- Certificado carga, para el diseño de esta estructura y su dimensionado se han tenido en cuenta los siguientes parámetros:
- Sobrecarga de uso de 500 kg/m²
- Sobrecarga horizontal de 38 kg/m², aplicada además de en dos direcciones perpendiculares.
- Comprobación a pandeo aplicando esfuerzo axil mayorado con un coeficiente Omega? 1


















P. I. Escaparate, N-VI Salida 157
Ctra. Olmedo, Km 2,2
47400 - Medina del Campo
Valladolid (España)

Tel.: [34] 983 866 333
Fax: [34] 983 866 196
clientes@b2sport.es
www.b2sport.es






P. I. Escaparate, N-VI Salida 157
Ctra. Olmedo, Km 2,2
47400 - Medina del Campo
Valladolid (España)

Tel.: [34] 983 866 333
Fax: [34] 983 866 196
clientes@b2sport.es
www.b2sport.es